


Tafel 50: Dichtungen BMW R75 Motor



Tafel 50: Dichtungen BMW R75 Motor

Bild-Nr.	Teile-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Preis in € / Stk.
Dichtungen BMW R75 Motor				
2a	275 2 01 035 0	Dichtung Steuerkastendeckel-Motorgehäuse Material: Papier 0,5 mm BMW Tafel 2, Gruppe M, Bild 2a.....	1	13.-
4a	275 2 01 014 0	Dichtung Ölwanne-Motorgehäuse Material: Papier 1,0 mm oder..... Kork 2,0 mm..... BMW Tafel 2, Gruppe M, Bild 4a	1 1	10.- 12.-
44	275 2 04 004 0	Dichtung Zylinder-Motorgehäuse Material: Papier 0,5 mm BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 44.....	2	4.-
48	275 2 04 110 0	Dichtung Zylinder-Zylinderkopf Material: hitzebeständig 0,75 mm..... hitzebeständig 0,75 mm mit innen Bördel... BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 48	2 2	11.- 15.-
64a	275 2 04 136 0	Dichtung Zylinderkopf-Aludeckel Material: Kork 2,0 mm BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 64.....	4	4.-
64b	275 2 04 136 1	Dichtung Zylinderkopf-Stahldeckel Material: Kork 2,0 mm BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 64.....	4	4.-
64c	275 2 04 136 2	Dichtung Zylinderkopf-Stahldeckel Material: Gummi 2,0 mm BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 64.....	4	12.-
64d	275 2 04 136 3	Dichtung Zylinderkopf-Aludeckel Material: Gummi 2,0 mm BMW Tafel 3, Gruppe M, Bild 64.....	4	12.-
130	275 2 05 054 0	Dichtung Motorgehäuse-Schutzdeckel Material: Kork 2,0 mm BMW Tafel 5, Gruppe M, Bild 130.....	2	3.-
154	275 2 10 012 0	Dichtung Ölsieb-Motorgehäuse Material: Papier 1,0 mm BMW Tafel 6, Gruppe M, Bild 154.....	1	2.-
156	275 2 10 053 0	Dichtung Ölkontrollstab-Motorgehäuse Material: Papier 1,0 mm oder..... Kork 2,0 mm..... BMW Tafel 6, Gruppe M, Bild 156	1 1	1.- 1.-
183	---	Dichtring Auspuffkrümmer-Zylinderkopf C 35 x 41 DIN 7603 BMW Tafel 19, Gruppe R, Bild 183.....	2	2.-