


Tafel 52: Dichtungen BMW R75 + Zündapp KS 750



Tafel 52: Dichtungen BMW R75 + Zündapp KS 750

Bild-Nr.	Teile-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Preis in € / Stk.
Dichtungen Radantrieb				
115a	275 1 66 007 0 468 z 71	Dichtung Radantriebsgeh.-Zwischendeckel Material: Papier 0,25 mm BMW Tafel 26, Gruppe B, Bild 115a Zündapp Tafel 18, Gruppe H, b), Bild 37b.	1	6.-
115b	275 1 66 008 0 468 z 92	Dichtung Zwischendeckel-Deckel Material: Papier 0,5 mm BMW Tafel 26, Gruppe B, Bild 115b Zündapp Tafel 18, Gruppe H, b), Bild 50a.	1	5.-
115c	275 1 66 009 0 468 z 111	Dichtung Radantriebsgehäuse-Lagerdeckel Material: Papier 0,25 mm BMW Tafel 26, Gruppe B, Bild 115c Zündapp Tafel 18, Gruppe H, b), Bild 33j.	1	5.-
119	275 1 66 036 0 468 z 80	Dichtung Radantriebsgehäuse-Lagerflansch Material: Papier 0,5 mm..... Papier 1,0 mm..... Kork 2,0 mm..... BMW Tafel 26, Gruppe B, Bild 119 Zündapp Tafel 18, Gruppe H, b), Bild 26	1 1 1	2.- 3.- 4.-
139	275 1 66 083 0 1236 z 55 B	Dichtring zur Mitnehmerlocke Material: Gummi 5,0 mm BMW Tafel 26, Gruppe B, Bild 139 Zündapp Tafel 18, Gruppe H, b), Bild 59.	2	6.-
Dichtungen Seitenwagenantrieb BW43				
19	286 1 66 010 0 468 z 135	Dichtung Bremshalter-Schwingarmgehäuse Material: Papier 0,25 mm BMW Tafel 35, Gruppe SW, Bild 19 Zündapp Tafel 51, Gruppe SW, Bild 19...	1	6.-
22b	286 1 66 019 0 ---	Dichtung Schwingarmgehäuse-Lagerzapfen Material: Papier 0,25 mm BMW Tafel 35, Gruppe SW, Bild 22b Zündapp Tafel 51, Gruppe SW, Bild 22b.	1	3.-
Dichtungen Seitenwagenantrieb BW40				
62	468 z 88	Dichtung Bremsdeckel-Schwinggehäuse Material: Papier 0,5 mm Zündapp Tafel 48, Gruppe 5, Bild 62.....	1	6.-